

Die Hauptträgheitsmomente betragen:

$$I_1 = \frac{5}{4}a^4 = 1,25a^4$$

$$I_2 = \frac{5}{12}a^4 = 0,42a^4 \quad .$$



Haben Sie diese Werte?

- Ja
- Nein

197

193